

Liegenschaft:
Abrechnungszeitraum

8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 29 - 35
01.01.2025 bis 30.06.2025

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
Reparaturrücklage		
Ausgaben		
Versicherungsvergütung		
14.01.25 Belfor-Re.R-2428043-Rohrbruch - San. Folgeschaden H.33a/15	2.716,40	2.716,40
14.01.25 Belfor-Re.R-2428038-Sanierung Wasserschaden H.33c/28	1.983,90	1.983,90
16.01.25 Belfor-Re.R-2428045-Folgeschadensan. Wassereintritt H.29a/4	1.788,20	1.788,20
30.01.25 Deveci-Re.2025-598-Notdiensteinsatz Abflussverstopfung Küche H.33c/3	366,60	366,60
06.02.25 Entfeuchter-Re.253351-Sanierung Wasserschaden H.35/10	1.850,60	1.850,60
12.02.25 Stückler-Re.RE-240422-div. Abflussverstopfungen 04/2024 (WF 25-02990-4)	823,20	823,20
12.02.25 Stückler-Re.RE-240421-div. Abflussverstopfungen 03/2024 (WF 25-02990-3)	352,80	352,80
12.02.25 Stückler-Re.RE-240420-div. Abflussverstopfungen 02/2024 (WF 25-02990-8)	705,60	705,60
12.02.25 Stückler-Re.RE-240419-div. Abflussverstopfungen 01/2024 (WF 25-02990-1)	588,00	588,00
12.02.25 Stückler-Re.RE-240423-div. Abflussverstopfungen 05/2024 (WF 25-02990-5)	470,40	470,40
12.02.25 Stückler-Re.RE-240430-div. Abflussverstopfungen 12/2024 (WF 25-02990-12)	705,60	705,60
12.02.25 Stückler-Re.RE-240424-div. Abflussverstopfungen 06/2024 (WF 25-02990-6)	1.058,40	1.058,40
12.02.25 Stückler-Re.RE-240425-div. Abflussverstopfungen 07/2024 (WF 25-02990-7)	588,00	588,00
12.02.25 Stückler-Re.RE-240426-div. Abflussverstopfungen 08/2024 (WF 25-02990-8)	940,80	940,80
12.02.25 Stückler-Re.RE-240426-div. Abflussverstopfungen 08/2024 (WF 25-02990-8)	940,80	940,80
12.02.25 Stückler-Re.RE-240427-div. Abflussverstopfungen 09/2024 (WF 25-02990-9)	470,40	470,40
12.02.25 Stückler-Re.RE-240429-div. Abflussverstopfungen 11/2024 (WF 25-02990-11)	470,40	470,40
14.02.25 Stückler-Re.240441+240440-Rohrbruch Warmwasserleitung H.31d/4	1.993,27	1.993,27
19.02.25 Belfor-Re.2503089-Wiederherstellung n. Wasserschaden H.33b/13	757,34	757,34
20.02.25 Entfeuchter-Re.252167-Entfeuchtungsarbeiten H.35b/1 + Strom Ogris	960,45	960,45
21.02.25 Stückler-Re.240450-Dichtheitsprobe H.31a/8	277,50	277,50
21.02.25 Entfeuchter-Re.253690-Wiederherstellung n. Wasserschaden H.31e/2	581,70	581,70
24.02.25 Vergütung Stromverbrauch H.35b/1	-32,59	-32,59
26.02.25 Stückler-Re.240433-Notdiensteinsatz -Wasseraustritt aus WC-Anlage-Folgeschaden H.35/10+Stückler-Re.	1.101,75	1.101,75
26.02.25 Stückler-Re.240452-Rohrbruch Schacht H.35d	366,08	366,08
26.02.25 Stückler-Re.240455-Notdienst undichte Duschtasse Siphon H.29b/3	547,00	547,00
26.02.25 Kalcher-Re.20250473-Kanalverstopfung Tiefgarage (WF 24-29676-1)	1.952,91	1.952,91
26.02.25 Hergouth-Re.240679-Heizungsrohrbruch im Bereich Druckhalteanlage H.29c	340,82	340,82
26.02.25 Ablöse n. Wasserschaden Möstl H.31f/2	-200,00	-200,00

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
26.02.25 Stücker-Re.240457-Dichtheitsprobe H.31b/15	449,50	449,50
27.02.25 Entfeuchter-Re.260133-Sanierungsarbeiten n. Wasserschaden H.31a/8	1.143,78	1.143,78
27.02.25 Heißenberger-Re.RE1224468-Aufzug steht H.33-33a	128,98	128,98
27.02.25 Heißenberger-Re.RE124156-Stockwerksanzeige im EG funktioniert nicht H.33-33a	242,20	242,20
04.03.25 Entfeuchter-Re.260077-Sanierungsarbeiten H.31d/2+Schloffer-Re.20250145-n. Wasserschaden H.31d/4	2.211,76	2.211,76
05.03.25 Heißenberger-Re.RE125192-Schachtüre schließt nicht H.31-31a	23,80	23,80
20.03.25 Vergütung Stromkosten H.35a/4	-30,26	-30,26
08.04.25 Belfor-Re.R-2507663-Sanierung n. Rohrbruch H.33a/2	6.006,29	6.006,29
09.04.25 Entfeuchter-Re.260499-Sanierung n. Wasserschaden H.35/10 (anteilig)	1.447,10	1.447,10
08.05.25 Rohrmax-Re.RG2541004447-Verstopfung WC-Ablauf Notdienst H.29-35/Garage	599,00	599,00
<i>Summe Versicherungsvergütung</i>	<i>37.688,48</i>	
Schadensfälle		
27.11.24 Hergouth-Re.240679-Heizungsrohrbruch im Bereich Druckhalteanlage H.29c	-340,82	-340,82
27.12.24 Stücker-Re.240457-Dichtheitsprobe H.31b/15	-440,52	-440,52
27.12.24 Stücker-Re.240458-Leckortung H.29d/1	-334,18	-334,18
27.12.24 Stücker-Re.240452-Rohrbruch Schacht H.35d	-358,77	-358,77
27.12.24 Stücker-Re.240450-Dichtheitsprobe H.31a/8	-271,95	-271,95
01.01.25 Stücker-Re.240433-Notdiensteinsatz-Wasseraustritt aus WC-Anlage-Folgeschaden H.35/10	-241,82	-241,82
01.01.25 Stücker-Re.240434-De- u. Wiedermontage Sanitärgegenstände H.35/7	-858,48	-858,48
01.01.25 Stücker-Re.240435-Dichtheitsprobe Leckortung H.33a/4	-271,95	-271,95
01.01.25 Stücker-Re.240436-Rohrbruchbehebung an der WW-Leitung H.33a/4	-1.952,92	-1.952,92
01.01.25 Stücker-Re.240445-Rohrbruch an WW-Leitung H.31b/10	-1.118,53	-1.118,53
01.01.25 Stücker-Re.240448-Dichtheitsprobe H.35a/18	-271,95	-271,95
01.01.25 Stücker-Re.240432-Verstopfung H.31b/23	-799,97	-799,97
01.01.25 Stücker-Re.240455-Notdienst undichte Duschtasse Siphon H.29b/3	-536,07	-536,07
02.01.25 Entfeuchter-Re.253351-Sanierung n. Wasserschaden H.35/10	-2.071,33	-2.071,33
15.01.25 Schloffer-Re.20250145-n. Wasserschaden H.31d/4	-284,74	-284,74
17.01.25 Heißenberger-Re.RE124156-Stockwerksanzeige im EG funktioniert nicht H.33-33a	-477,44	-477,44
31.01.25 Entfeuchter-Re.253690-Wiederherstellung n. Wasserschaden H.31e/2	-581,70	-581,70
03.02.25 Kalcher-Re.20250473-Kanalverstopfung Tiefgarage (WF 24-29676-1)	-2.922,67	-2.922,67
03.02.25 Belfor-Re.2503089-Wiederherstellung n. Wasserschaden H.33b/13	-757,34	-757,34
10.02.25 Entfeuchter-Re.260077-Sanierungsarbeiten H.31d/2	-1.879,85	-1.879,85
11.02.25 Entfeuchter-Re.260094-Sanierungsarbeiten n. Wassereintritt H.35.b/1	-468,44	-468,44
13.02.25 Entfeuchter-Re.260133-Sanierungsarbeiten n. Wasserschaden H.31a/8	-1.120,91	-1.120,91
20.02.25 Trockenmax-Re.R11199-Malerei n. Wasserschaden H.29g/9 (WF 25-05366)	-413,00	-413,00
20.02.25 Heißenberger-Re.RE125192-Schachtüre schließt nicht H.31-31a	-273,80	-273,80
20.03.25 Belfor-Re.R-2507663-Sanierung n. Rohrbruch H.33a/2	-6.006,29	-6.006,29
24.03.25 Entfeuchter-Re.260499-Sanierung n. Wasserschaden H.35/10	-1.682,76	-1.682,76
03.04.25 Entfeuchter-Re.260621-Sanierung Wohnzimmer/Küche H.31/11	-2.982,80	-2.982,80
29.04.25 Rohrmax-Re.RG2541004447-Verstopfung WC-Ablauf Notdienst H.29-35/Garage	-599,00	-599,00
04.06.25 Belfor-Re.R-2514184-Sanierung n. Wasserschaden H.29b/2	-986,60	-986,60
<i>Summe Schadensfälle</i>	<i>-31.306,60</i>	
Baumeister		
25.02.25 Trockenmax-Re.R11264-Sanierung Kältebrücke H.29g/9 (WF 25-	-1.606,12	-1.606,12

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
05366)		
07.05.25 Lederer-Re.1194-2025-Abtransport & Entsorgung Bauschutt	-1.046,34	-1.046,34
12.05.25 Lederer-Re.1252-2025-Lieferung Waschbetonplatten	-959,60	-959,60
02.06.25 Lederer-Re.1494-2025-undichte Terrasse H.31d/10	-872,89	-872,89
02.06.25 Lederer-Re.1494-2025-undichte Terrasse H.35a/2	-1.597,37	-1.597,37
<i>Summe Baumeister</i>	-6.082,32	
 Installateur		
27.11.24 Hergouth-Re.240680-HK-Ventile H.35c/18 (WF 24-26670-1)	-1.444,10	-1.444,10
17.12.24 Stückler-Re.240462-Montage Datenlogger Heizung Station H.31c	-1.048,60	-1.048,60
27.12.24 Stückler-Re.240438-Tausch def. Oberteile H.31d /4	-279,07	-279,07
27.12.24 Stückler-Re.240446-Begleitarbeiten undichte Warmwasserleitung H.31b/10	-699,82	-699,82
27.12.24 Stückler-Re.240461-Montage Datenlogger Heizung Station H.35d	-1.234,80	-1.234,80
27.12.24 Stückler-Re.240460-Montage Datenlogger Heizung Station H.31d	-1.234,80	-1.234,80
27.12.24 Stückler-Re.240456-Tausch Whg.-Absperrung H.33a/13	-255,68	-255,68
27.12.24 Stückler-Re.240453-Reinigung Lüftung H.35f/7	-180,32	-180,32
27.12.24 Stückler-Re.240451- Tausch Whg.-Absperrung H.29a/4	-194,24	-194,24
27.12.24 Stückler-Re.240449-Tausch def. Heizungsabsperung H.31a/11	-544,19	-544,19
01.01.25 Stückler-Re.240431-Tausch def. Whg.-Absperrung H.31e/3	-244,92	-244,92
01.01.25 Stückler-Re.240454-Pissoir Magnetventil erneuert H.33/Zentrum	-344,08	-344,08
01.01.25 Stückler-Re.240437-Begleitarbeiten undichte WW-Leitung H.33a/4	-878,77	-878,77
01.01.25 Stückler-Re.240443-Tausch def. Whg.-Absperrung H.31b/15	-262,00	-262,00
02.01.25 Stückler-Re.240447-Tausch Heizungsabsperung H.35/3	-788,99	-788,99
13.01.25 Kalcher-Re.20250474-Kamerabefahrung-Schäden Kanalsystem H.33-33a	-1.080,00	-1.080,00
15.01.25 Deveci-Re.2025-598-Notdiensteinsatz Abflussverstopfung Küche H.33c/3	-366,61	-366,61
14.02.25 Hergouth-Re.250081-Schacht Tausch Lufttopf im Bereich Heizung H.33a/b	-620,30	-620,30
14.02.25 Hergouth-Re.250082- Heizkörperventil H.33c/27	-386,20	-386,20
14.02.25 Hergouth-Re.250083-Tausch Whg.-Absperrung H.33a/6a	-179,42	-179,42
25.02.25 Maier-Re.250057-Austausch Kompressor H.31c/Heizstation	-177,00	-177,00
28.02.25 Hergouth-Re.250128-Bestellung 3 x Wärmeüberträger	-915,00	-915,00
28.02.25 Keko-Re.250467-Austausch def. Speicherladepumpe H.31c/Technikraum	-2.058,15	-2.058,15
14.03.25 Hergouth-Re.250141-neuer Heizkörper im Wohnzimmer H.31f/5	-2.833,16	-2.833,16
14.03.25 Hergouth-Re.250142-Tausch Heizkörperventile H.29d/11	-864,30	-864,30
09.04.25 Hergouth-Re.250203-10 Stk. Iso-X Bandagen f. Lager	-53,20	-53,20
09.04.25 Hergouth-Re.250201-Überprüfung Schacht, Dach undicht H.29f-g	-161,00	-161,00
09.04.25 Hergouth-Re.250199-Tausch HK-Ventile H.35c/6	-878,80	-878,80
09.04.25 Hergouth-Re.250200-Tausch KW & WW-Absperrungen H.35d/5	-208,04	-208,04
09.04.25 Hergouth-Re.250204-5 Stk. Schellen	-36,85	-36,85
09.04.25 Hergouth-Re.250202-Schraub-Abzweig, Übergangsrohr, Steckdichtungen f. Lager	-83,37	-83,37
17.04.25 Hergouth-Re.250230- Tausch HK-Ventile H.35a/2	-525,50	-525,50
17.04.25 Hergouth-Re.250229-Tausch HK-Ventile H.29b/13	-651,40	-651,40
02.05.25 Kalcher-Re.20252196-Hauptkanal Schacht in Garage überprüft H.33+33a	-627,50	-627,50
06.05.25 Hergouth-Re.250245-Tausch Whg.-Absperrung H.33c/21	-208,04	-208,04
14.05.25 Hergouth-Re.250080-Tausch def. Heizkörper H.31f/5	-1.893,95	-1.893,95
<i>Summe Installateur</i>	-24.442,17	
 Elektriker		

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
01.01.25 Schloffer-Re.20252866-Austausch Radarsensor u. Wannenleuchte H.29+H33a	-341,04	-341,04
28.01.25 Schloffer-Re.20250287-Reparatur Sprechanlage H.33d/17	-125,77	-125,77
28.01.25 Schloffer-Re.20250288-Reparatur Sprechanlage H.35d/6	-125,77	-125,77
19.02.25 Schloffer-Re.20250462-Verteilersanierung H.33e/Sozialraum	-746,33	-746,33
19.02.25 Schloffer-Re.20250456-E- Installation nach Kältebrückensan. H.29g/9	-376,44	-376,44
14.03.25 Schloffer-Re.20250644-Reparatur Notstromaggregat TG	-263,50	-263,50
14.03.25 Schloffer-Re.20250645-Ausfall SAT-Signal H.29g/1	-150,16	-150,16
17.03.25 EAM-Re.ARS242510-Umbau Elko Mat H.33d+H.35d	-1.095,13	-1.095,13
25.03.25 Schloffer-Re.20250709-Fehlersuche defekte Glocke H.35d/11	-580,45	-580,45
28.03.25 Schloffer-Re.20250766-Notstromgenerator, def. Klingel H.29d/13	-206,55	-206,55
02.04.25 Schloffer-Re.20250803-Lieferung VEO Innenstellen	-158,11	-158,11
09.04.25 Schloffer-Re.20250839-neuer Antennenverstärker H.29+29a+29d	-1.449,74	-1.449,74
25.04.25 Schloffer-Re.20251002-Fehlersuche SAT-Störung H.35a/10	-225,33	-225,33
02.05.25 Schloffer-Re.20251053-Fehlersuche SAT-Störung H.35e/2	-116,21	-116,21
09.05.25 Schloffer-Re.20251114-Fehlersuche Beleuchtung H.31-31a	-290,31	-290,31
14.05.25 Schloffer-Re.20251146-Fehlersuche Beleuchtung H.29f	-74,88	-74,88
28.05.25 Schloffer-Re.20251233-Lieferung Rohr	-127,56	-127,56
30.05.25 Schloffer-Re.20251240-Umbau Treppenhausbeleuchtung H.29d-e,31-31a,31d-e,31f-g,33b-c,33d-e,35-35a,35b	-86.163,86	-86.163,86
<i>Summe Elektriker</i>	-92.617,14	
Schlosser		
12.02.25 Kogler-Re.2025-51-Tor richten nach Anfahrtschaden Pfarrweg/Garagentor	-315,00	-315,00
16.02.25 Renner-Re.6773-Eternitplatten H.31/1.OG	-710,79	-710,79
18.02.25 Kogler-Re.2025-60-Rep. Alu-Fenster H.33d/17+25+38 + H.33c/26	-504,00	-504,00
24.02.25 Kogler-Re.2025-82-div. Fenster & Türen eingestellt H.33c/18	-283,50	-283,50
08.05.25 Peskoller-Re.R250775-Bestellung Hebelzylinder inkl. 2 Stück Schlüssel	-1.655,85	-1.655,85
08.05.25 Winkhaus-Re.1007565246-Profil-Doppelzylinder-Schließanlage	-1.660,76	-1.660,76
24.05.25 Peskoller-Re.R250843-Feuerwehrtresor	-791,73	-791,73
<i>Summe Schlosser</i>	-5.921,63	
Tischler		
01.01.25 Schrei-Re.52-24-Fensterservice H.29f/17	-365,54	-365,54
03.01.25 Peserl-Re.2025-71-Instandsetzung Fenster H.29a/6	-118,34	-118,34
13.02.25 Peserl-Re.2025-47-Austausch Scharniere H.31d/12	-236,68	-236,68
26.02.25 Peserl-Re.2025-48-div. Tischlerarbeiten- Fensterrep. H.35b/20+ H.31g/8+H.31/1+H.31c/6	-1.372,55	-1.372,55
01.03.25 Peserl-Re.2025-69-Dichtungen Balkon u. Fenster erneuert H.35b/16 + H.35e/10	-547,57	-547,57
01.03.25 Peserl-Re.2025-70-Fensterdichtungen erneuert H.29g/9	-473,37	-473,37
29.04.25 Peserl-Re.2025-97-Fenster u. Balkontüren Tausch Dichtungen H.29g/1 + H.35b/18	-1.139,27	-1.139,27
<i>Summe Tischler</i>	-4.253,32	
Glaser		
28.02.25 Mauerhofer-Re.2001060-Reparatur-Verglasung H.31d/6	-204,12	-204,12
08.04.25 Mauerhofer-Re.2001165-Reparatur-Verglasung im WZ H.29f/17	-218,06	-218,06
08.04.25 Mauerhofer-Re.2001166-Reparatur-Verglasung H.31b/14	-222,62	-222,62
06.05.25 Mauerhofer-Re.2001222-Reparatur-Verglasung H.29a/2	-494,77	-494,77
21.05.25 Mauerhofer-Re.2001262-Reparatur-Verglasung H.35b/5		
<i>Summe Glaser</i>	-1.139,57	

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
Maler u. Anstreicher		
31.01.25 Gratzer-Re.2025-0004-Malerarbeiten div. Fenster- u. Türanstrich H.35c+d+d+f+g	-30.807,19	-30.807,19
<i>Summe Maler u. Anstreicher</i>	<i>-30.807,19</i>	
KW-Wasser, Heizung		
19.02.25 BWT-Re.251008326-Wasserenthärtungsanlage Heizungsanlage	-4.106,20	-4.106,20
31.03.25 Keko-Re.250723-Sanierung Wasserleitungen Block 29d	-90.998,47	-90.998,47
06.05.25 Keko-Re.250985-Sanierung Warm- u. Kaltwasserzirkulationsleitungen Block 29	-82.209,11	-82.209,11
<i>Summe KW-Wasser, Heizung</i>	<i>-177.313,78</i>	
Jalousien		
10.03.25 Derek-Re.19/2025-San. Außenjalousien div.	-6.615,40	-6.615,40
11.04.25 Derek-Re.38/2025-San. Außenjalousien div.	-7.437,21	-7.437,21
<i>Summe Jalousien</i>	<i>-14.052,61</i>	
Sonstiger Aufwand		
19.03.25 CPS-Re.RE-2025-793-Entfernung Graffiti Fassade Stiegenhaus	-1.150,00	-1.150,00
02.04.25 Auer-Re.20250500-Sanierung Schrankenanlage (Notweg Nord)	-3.201,33	-3.201,33
<i>Summe Sonstiger Aufwand</i>	<i>-4.351,33</i>	
Gebäudesicherheit - ÖNORM B1300		
10.01.25 Winkhaus-Re.5000087927-Sanierung Schließanlage (Anzahlung)	-12.000,00	-12.000,00
04.04.25 SV Haidinger-Re.5981-Dokumentation elektr. Allg.-Anlage u. Steigleitung H.29-19a	-4.781,40	-4.781,40
04.04.25 SV Haidinger-Re.5982-Dokumentation elektr. Allg.-Anlage u. Steigleitung H.35-35a	-5.531,60	-5.531,60
08.05.25 Winkhaus-Re.1007565245-Sanierung Schließanlage (abzgl. Anzahlung)	-12.504,62	-12.504,62
<i>Summe Gebäudesicherheit - ÖNORM B1300</i>	<i>-34.817,62</i>	
Trocknungs- und Entfeuchtungsmaßnahmen		
09.01.25 Entfeuchter-Re.253421-Folgeschadensanierung Zuleitung WW H.31d/2	-1.487,64	-1.487,64
<i>Summe Trocknungs- und Entfeuchtungsmaßnahmen</i>	<i>-1.487,64</i>	
Rechtsberatungskosten		
21.03.25 RA Schmied-Re.HN25/121-E-Ladestationen (WF-Nr. 277164)	-1.202,40	-1.202,40
<i>Summe Rechtsberatungskosten</i>	<i>-1.202,40</i>	
Summe Ausgaben		-392.106,84
Einnahmen		
Einnahmen aus Vorschreibung		565.946,69
Einnahmen BK Dienstwohnung 10 %	2.178,78	2.178,78
Garagenmieten 20 %	18.414,00	18.414,00
Miete Abstellplatz 20%	240,00	240,00
Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 10%		

BEZEICHNUNG	Gesamt (3/8029)	Ihr Anteil 100,00%
26.02.25 Baumgartner-Re.2025/GS_0001_8029-Gutschrift Gutachten	-1.497,14	-1.497,14
Summe Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 10%	-1.497,14	
Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 20%		
20.02.25 Mitrovic-Re.2025/SH_0018_8029-Handsender	44,50	44,50
26.02.25 Kogler-Re.2025/SH_0027_8029-Handsender	44,50	44,50
27.02.25 Grube-Re.2025/GS_0002_8029-Handsender	-43,62	-43,62
30.04.25 Gold-Re.2025/SH_0068_8029-Handsender	44,50	44,50
23.05.25 Hild-Re.2025/GS_0007_8029-Fa. Marics	-124,36	-124,36
03.06.25 Living-Re.2025/SH_0087_8029-Lenkererhebung	15,30	15,30
03.06.25 Dancs-Re.2025/SH_0088_8029-Lenkererhebung	15,30	15,30
Summe Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 20%	-3,88	
Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 0%		
30.04.25 Keko-Re.2025/SH_0069_8029-Täuschungsalarm v. 25.03.2025 (Stadt Graz)	645,85	645,85
Summe Sonst. Einnahmen Instandhaltungsrücklage 0%	645,85	
Summe Einnahmen		585.924,30
Summe Ausgaben		-392.106,84
Summe Einnahmen		585.924,30
Saldo aus Abrechnungsperiode Vorjahr		468.005,78
Guthaben Reparaturrücklage		661.823,24
HeriSol		
Ausgaben		
Kosten/Ausgaben HeriSol		
19.03.25 HeriSol-Refundierung Ausgaben R. Novak-Pagro Diskont	-41,62	-41,62
19.03.25 HeriSol-Refundierung Ausgaben R. Novak-Denns Bio-Markt	-18,93	-18,93
Summe Kosten/Ausgaben HeriSol	-60,55	
Summe Ausgaben HeriSol		-60,55
Einnahmen		
Einlage/Einzahlung HeriSol	40.495,00	40.495,00
Einnahmen aus Vorschreibung		40.495,00
Summe Einnahmen HeriSol		40.495,00
Stand HeriSol		40.434,45

Eigentümerkonto WEG St. Peter Hauptstraße

Eigentümerkonto WEG St. Peter Hauptstraße

Waschküche

Ausgaben Waschküche

Waschküche

24.02.25 Stessl-Re.6174701-Reparatur Kondenstrockner H.35c (Skonto)	-11,67
24.02.25 Stessl-Re.6174701-Reparatur Kondenstrockner H.35c	-572,02
	-583,69

Einnahmen Waschküche

Waschküche 0 %	715,60
Einnahmen aus Vorschreibung	715,60
	715,60

Saldo aus Abrechnungsperiode Vorjahr	34.687,93
--------------------------------------	-----------

Stand Waschküche	34.819,84
-------------------------	------------------